



Commission de secteur Armanche - Créanton

Davrey, le 18 avril 2018

ORDRE DU JOUR



- Propos introductifs (rappel de l'ambition du syndicat, une équipe à votre service, ...) ;
- Programmation actions : point sur les actions en cours, celles à valider et les pistes de réflexion
- Retour sur le déroulement d'un projet avec les étapes « à franchir » (par le biais d'un exemple)
- Point d'actualité : Zoom sur l'activité du SMBVA sur le Créanton
- Tour de salle (expression libre des participants)



Propos introductifs
(rappel de l'ambition du syndicat,
une équipe à votre service, ...)

1. Définition de l'ambition

- ▶ Conférence en plénière
 - ▶ 4 auditions sur le thème de l'hydromorphologie et la continuité écologique
 - ▶ INRA
 - ▶ Syndicat de l'Orge
 - ▶ Hydrauxois
 - ▶ ECOGEA
- ▶ Ateliers / Débat en commissions de secteur
 - ▶ Echange et expression des souhaits sur 4 thèmes
 - ▶ Gestion de milieux
 - ▶ Aménagement du territoire
 - ▶ Gestion du risque



2. Déclinaison organisationnelle interne


L'EQUIPE

- Organigramme qui évolue : découpage et intégration de nouvelles thématiques pour coller aux problématiques locales.
- L'équipe a bénéficié d'une formation pour une meilleure mise en œuvre des projets via leur co-construction : en interne (équipe) et vers l'extérieur (élus, usagers, grand public...); cette animation est effectuée par chaque agent pour servir le même objectif :

**« Transmettre des rivières et des terres vivantes
aux générations futures »**

2. Déclinaison organisationnelle interne

Organigramme politique : la gouvernance évolue avec la formalisation des compétences et l'intégration des com com :




3. Développement la communication

❖ Rapport d'activité « nouveau look » pour être diffusé

❖ Blog

❖ Concertation sur projets

❖ Poursuite avec Récid'eau Armançon




Programmation actions :
point sur les actions en cours, celles à
valider et les pistes de réflexion...




POINT SUR LES ACTIONS EN COURS

Actions en cours (synthèse)



Travaux / Etude



Procédures réglementaires / instruction



Animation




décision SMBVA




consultation des entreprises



Restauration du ru de Lasson à Lasson



Rétablissement de la continuité écologique : Moulin des Pommerats




Entretien de la Ripisylve : Tranche 2018

Ruisseau des
Croûtes :
3,6 Km


Armançe :
2,6 Km

Total : 6,2 Km



Restauration du Landion à Etourvy


Secteur Amont



Restauration du Landion à Etourvy

Centre bourg

Zone centre bourg - Après travaux-



Restauration de l'Armanche et suppression du clapet : Courtaoult




- 1- Suppression des maçonneries + gabions et reprise des berges
- 2- Reconnexion d'un méandre
- 3- Remblai du lit
- 4- Création d'une frayère à brochet / ZH
- 5- Aménagements pour favoriser la mobilité latérale
- 6- Entretien de la ripisylve sur le secteur du projet 1,2 Km

Restauration de l'Armanche et suppression du clapet : Davrey


Communauté
de Communes
du Chaourçois
en Pays d'Armanche





- 1 Reméandrage de l'Armanche - 975 m
- 2 Effacement des vannages du moulin
- 3 Création d'une platière - 2,9 ha
- 4 Reméandrage du Landion - 190 m
- 5 Baquettes alluvionnaires - 270 m
- 6 Reméandrage du Landion - 673 m
- 7 Baquettes alluvionnaires - 230 m
- 8 Frayères/noues - 4 000 m²
- 9 Mares - 5



Restauration de l'Armanche et suppression du clapet : Davrey




Restauration morphologique du Créanton / moulin d'en Haut à Venizy




Restauration morphologique Du Créanton à Chailley

EDL




PROJET




Restauration morphologique Du Créanton à Chailley


EDL





PROJET



Restauration morphologique du Landion à Vanlay ?



Diagnostic du BV de la Brumance





NOUVELLES ACTIONS A VALIDER

Restauration des sources du Boutois : Villeneuve-au-chemin




Lieu de l'opération

Aube

Yonne


Restauration des sources du Boutois : Villeneuve-au-chemin

EDL



Restauration des sources du Boutois : Villeneuve-au-chemin

PROJET



Restauration des sources du Boutois : Villeneuve-au-chemin




Etat d'avancement :	Projet validé par la commune
Délibération :	Prochain CS
Maitrise d'œuvre :	SMBVA
Montant estimatif de l'opération :	12 000 € TTC
Subvention :	80 % (AESN)
Mise en œuvre des travaux :	2018

Etes vous d'accord avec cette action et sa programmation ?

Restauration morphologique du ru de Bernon : Bernon

Lieu de
l'opération




Restauration morphologique du ru de Bernon : Bernon



Curage de la commune en 2016 sur
un tronçon de 275 m


Massif de renouée
du japon



Restauration morphologique du ru de Bernon : Bernon


PRO

Mise en place d'épis
déflecteurs sur 270 m



cours homogène

déflecteurs



Création d'une
mare tampon

Suppression d'un
massif de renouée
du japon

Restauration morphologique du ru de Bernon : Bernon



Etat d'avancement :	Projet à valider par la commune
Délibération :	Prochain CS
Maitrise d'œuvre :	SMBVA
Montant estimatif de l'opération :	20 000 € TTC
Subvention :	80 % (AESN)
Mise en œuvre des travaux :	2018

Etes vous d'accord avec cette action et sa programmation ?


Restauration morphologique du ru de Bernon : Coussegrey



Lieu de l'opération



Restauration morphologique du ru de Bernon : Coussegrey




Restauration morphologique du ru de Bernon : Coussegrey

PRO

Engraissement du lit
avec des cailloux

Création de
banquette : 100 m

Inversion de
banquette
végétale



Restauration morphologique du ru de Bernon : Coussegrey




Etat d'avancement :	Projet à valider par la commune
Délibération :	Prochain CS
Maitrise d'œuvre :	SMBVA
Montant estimatif de l'opération :	3 000 € TTC
Subvention :	80 % (AESN)
Mise en œuvre des travaux :	2018

Etes vous d'accord avec cette action et sa programmation ?

Restauration morphologique du ru de Bernon : Bernon



Lieu de
l'opération



Etude pour la restauration de la continuité du moulin des roches : Bernon

EDL


Sous bief

Bief
non alimenté

Ouvrage usinier du
moulin

Ouvrage partiteur

Peupleraie
Zone très sourceuse




Etude pour la restauration de la continuité du moulin des roches : Bernon



Etat d'avancement :	Signature de la convention avec le propriétaire en cours
Délibération :	Prochain CS
Maitrise d'œuvre :	SMBVA
Montant estimatif de l'opération :	0 (étude en régie)
Subvention :	
Mise en œuvre de l'étude :	2018

Etes vous d'accord avec cette action et sa programmation ?

Restauration morphologique de l'Armançe : Beugnon



Aube

Yonne



Lieu de l'opération

Restauration morphologique de l'Armançon : Beugnon

EDL


Peupleraie
communale

Coupure de
méandre



Restauration morphologique de l'Armançe : Beugnon

PROJET



Restauration morphologique de l'Armançon : Beugnon



Etat d'avancement :	Projet validé par la commune
Délibération :	Prochain CS
Maitrise d'œuvre :	SMBVA
Montant estimatif de l'opération :	30 000 € TTC
Subvention :	80 % (AESN)
Mise en œuvre des travaux :	2019

Etes vous d'accord avec cette action et sa programmation ?

Remise du ru de Palluau dans son lit d'origine : Les loges margueron




Cours d'eau
déplacé

Ancienne enclos
piscicole

Lits relictuels

Remise du ru de Palluau dans son lit d'origine : Les loges margueron



Remise du ru de Palluau dans son lit d'origine : Les loges margueron





Etat d'avancement :	Projet à valider par l'EPTB et la Caisse des Dépôts
Délibération :	Prochain CS
Maitrise d'œuvre :	SMBVA
Montant estimatif de l'opération :	7 000 € TTC
Subvention :	80 % (AESN)
Mise en œuvre des travaux :	2018



Etes vous d'accord avec cette action et sa programmation ?

2. Actions à valider (synthèse)





PISTES DE REFLEXION en cours d'animation


Pistes de réflexion (synthèse)

- ✓ Restauration d'une mare sur la commune des Croûtes
- ✓ Opération restauration hydromorphologique à Venizy : restauration d'un méandre
- ✓ Opération de restauration hydromorphologique à Auxon : remise au point bas du Saussoi
- ✓ Opération de restauration hydromorphologique sur le ruisseau du Boutois
- ✓ Opération de restauration morphologique moulin de Bernon
- ✓ Ripisylve Armançe



Retour sur le déroulement d'un projet avec les étapes « à franchir » (par le biais d'un exemple)

Restauration morphologique du Landion à Étourvy





Point d'actualité : Zoom sur l'activité du SMBVA sur le Créanton

- Animation avec industriel et commune
- Obj restauration de : 2 Km (actuel)

- Acquisition du moulin d'en-haut
- Obj restauration de : 1,4 Km

• RCE moulin de Pommerats

• RCE et restauration morphologique pisciculture de Champlost (500 m)

• 2 Etudes BAC animée par le SMBVA (+1 par la CA)

• Diagnostic du BV de la Brumance

• Etude des ZH par CEN

Echelle du BV :
Inventaire des zones humides



Vous avez dit « BAC » ?


Bassin d'Alimentation de Captage



« Zone de la surface du sol où l'eau qui ruisselle et/ou s'infiltré permet d'alimenter le captage »

Etude BAC

- ▼ Délémité par une étude hydrogéologique
- ▼ Diagnostic des pressions polluantes d'origine agricoles et non agricoles qui s'exercent sur le BAC
- ▼ Elaboration des programmes d'actions
- ▼ Mise en œuvre des programmes d'actions



➔ Démarche portée par le maître d'ouvrage, accompagnée par l'animation du SMBVA

Vous avez dit « BAC » ?

Captages inscrits au Contrat Global Armançon pour bénéficier d'une animation

72

Problématiques rencontrées :

- Nitrates
- Phytos
- Assainissement

Captages suivis...

33

4 cellules d'animation :
SMBVA, CA10,
CA89, CA21

... par le SMBVA

12

11 dans l'Yonne,
1 dans l'Aube

2

sur le secteur
Armançe Créanton

Vous avez dit « BAC » ?

BAC de la Source du Créanton


Maitre d'ouvrage : Saint-Florentin
Situation du captage : Venizy
25 exploitations concernées
1140 hectares dont 561 de SAU

→ Animation en cours : élaboration du programme d'action avec les agriculteurs + campagne de reliquats azotés

BAC de la Source de Courchamps

MO : SIAEP de la région Saint-Florentin
Situation du captage : Turny
20 exploitations concernées
794 hectares dont 647 de SAU

→ Animation à venir en 2018 pour l'élaboration du programme d'action avec les agriculteurs



BAC de la Source de Queue de Pèle

MO : SIAEP de la région Saint-Florentin
Situation du captage : Sormery
11 exploitations concernées
257 hectares dont 170 de SAU

→ Animation par la CHAMBRE AGRICULTURE 89 à venir en 2018 pour l'élaboration du programme d'action avec les agriculteurs



Tour de salle





Aube

Yonne